

Openbare vergadering van de raadscommissie Omgeving & Economie

Geachte leden van raadscommissie Omgeving & Economie.

Zoals de voorzitter al zei, ik ben Henk Oortman en woonachtig op Diepengoor 22, zeer dicht bij het perceel Diepengoor 32, en als zodanig zeer geïnteresseerd en ook belanghebbende bij de afhandeling van het 'Voorstel inzake planontwikkeling Diepengoor'.

In de samenvatting van het Raadsvoorstel lees ik: 'De gemeente gaat over tot verwerving van het perceel Diepengoor 32 – 32A te Denekamp om een grondwaterprobleem op te lossen'. Naar mijn mening komt dit niet overeen met waar het echte probleem door wordt veroorzaakt. Volgens mij kan het grondwater er nooit voor zorgen dat er 30 a 40 cm water in de straat komt te staan als er een heftige regen bui is. Het peil van het grondwater zal over het algemeen langzaam stijgen en/of dalen en zeker niet zoveel gedurende de tijdsduur van een bui.

Waar wordt het probleem dan wel door veroorzaakt? Dat is naar mijn stellige overtuiging door het rioolstelsel. Want wat is namelijk het geval? Het afvalwater van de woonwijken Kerkeres, Brandlichterweg, Krabbendijk en misschien nog wel meer buurten, gaat door het riool van Krabbendijk naar het pompstation aan de Nordhornsestraat om van daaruit naar de rioolzuivering te gaan. Het riool van het Diepengoor komt ook bij in dat van de Krabbendijk en zal daarmee worden afgevoerd. Onder normale omstandigheden functioneert dit prima.

Maar in het geval van een hevige bui ontstaat er een probleem namelijk omdat lang nog niet overal een gescheiden rioolstelsel is aangelegd, krijgt het vuilwater riool ook heel veel regenwater te verwerken en zal de druk in het riool van de Krabbendijk heel sterk toenemen mede als gevolg van het feit dat het bodempeil in de voorheen genoemde woonwijken hoger is. Normaal gesproken moet dus ook het riool van het Diepengoor kunnen afvoeren in het riool in de Krabbendijk maar als de druk daar zo hoog is zal het omgekeerde plaats vinden en zal het rioolwater van de Krabbendijk in de richting van het Diepengoor gaan. Aangezien het peil van de straat ter hoogte van de inrit naar perceel Diepengoor 32, het laagste punt is, zal daar de druk het grootst zijn met als gevolg dat daar het deksel van de rioolput omhoog komt en er een enorme massa vuil rioolwater uit deze put de straat op komt. Binnen een tijdsbestek van 5 a 10 minuten staat er dan 30 a 40 cm water daar in de straat en loopt dan ook naar het perceel Diepengoor 32 met alle gevolgen van dien.

Volgens mij is dus het rioolstelsel de veroorzaker van het probleem en niet het grondwater. Dit blijkt ook wel uit het feit dat in de financiële paragraaf van het raadsvoorstel staat dat kosten van de verwerving ten laste zijn gebracht van de voorziening Riolering.

Nou vraagt u zich misschien af wat mijn belang is in de afhandeling van dit voorstel? Er wordt dus voorgesteld om de opstal van perceel Diepengoor 32 – 32A te slopen en te her ontwikkelen tot een drietal bouwkavels. Na de sloop zal het perceel eerst worden opgehoogd en vervolgens bouwrijp worden gemaakt en zullen er uiteindelijk drie nieuwe wooneenheden verrijzen op nagenoeg dezelfde locatie. Hiermee is dan

naar alle waarschijnlijkheid het probleem voor de tot voor kort bewoners van Diepengoor 32 – 32A opgelost. Dit is mooi voor hun en dat gun ik ze van harte.

Maar zoals ik hier voorheen al heb aangegeven wordt volgens mij dus niet de echte oorzaak van het probleem opgelost namelijk het niet goed functioneren van het rioolstelsel. Ook in de toekomst zullen we daar dus op het Diepengoor dezelfde wateroverlast blijven houden als voorheen misschien zelfs nog erger omdat het perceel 32 -32A wordt opgehoogd zal het water dat uit de riolering omhoog komt tezamen met het regenwater over een kleiner oppervlak gaat stromen waardoor het water nog hoger komt te staan in de straat. Dit heeft tot gevolg dat er ook bij mijn perceel bij nummer 22 meer water in de straat komt en aangezien ik direct vanaf de straat een inrit naar de kelder heb, kunt u zich voorstellen dat ik de volgende ben die te maken krijgt met de wateroverlast. Als de kelder vol loopt met zo'n 150 m³ water dan kan ik alles wat daar in staat wel afschrijven met alle andere narigheden daarbij. Als dat gebeurt dan zal ik ook bij de Gemeente aankloppen voor een oplossing.

In 1978 hebben we voor de eerste keer te maken gehad met deze wateroverlast, daarna is het een redelijk aantal jaren niet voorgekomen. Maar de laatste 15 jaar kwam het steeds frequenter voor met vooral afgelopen zomer zelfs drie maal waarvan 2 keer heel erg en 1 keer in iets mindere mate. We kunnen dus niet meer spreken van een incident maar van een structureel probleem. En volgens de meteorologen zullen we naar de toekomst toe steeds vaker te maken krijgen met extreme buien. Een structureel probleem kan niet worden opgelost op een manier van symptoom bestrijding zoals in dit raadsvoorstel staat aangegeven maar vraagt om een gedegen oplossing en dat is het aanpakken van het rioolstelsel. Gebeurt dat niet dan blijven we zitten met de volgende ongewenste zaken:

1. Als er weer een stortbui komt dan zal weer het vuile rioolwater uit de put bij perceel 32 omhoog komen en zich verspreiden over de omgeving waardoor er allerlei viezigheid achter blijft als het water weer is weggetrokken.
2. Het vuile rioolwater dat omhoog is gekomen zal ook in de regenwater putten, die bij ons in de straat zitten, verdwijnen en uiteindelijk in het oppervlakte water terecht komen.
3. Indien er weer een stortbui komt dan zal het deksel van de rioolput er weer afgaan. Je hebt dan een situatie waarbij er een groot gat midden in de straat met het risico dat iemand in komt. Vooral ook omdat zo'n hoeveelheid water in de straat voor heel veel mensen en vooral jongeren een bepaalde aantrekkingskracht heeft en er dan vooral doorheen moeten lopen. Het zal maar gebeuren dat er iemand in de put verdwijnt.
4. In ieder geval bij mij maar wellicht ook bij één of meerdere andere percelen aan het Diepengoor zal de overlast alleen maar toenemen omdat het water zich over een kleiner oppervlak zal verdelen en daardoor het peil alleen maar hoger wordt en het risico dat mijn kelder vol loopt alleen maar groter wordt.
5. Het een beangstigend gevoel geeft van dat bij elke stortbui de kelder vol kan lopen zelfs al als het weerbericht aangeeft dat er plaatselijk heel veel neerslag kan gaan vallen.

Nogmaals, ik vind het fijn dat er voor de bewoners van perceel 32 – 32A middels dit raadsvoorstel aan een goede oplossing van hun probleem wordt gewerkt maar ik blijf er bij dat ook het fundamentele probleem met het rioolstelsel opgelost moet worden

en als dit in het verleden al wel was gebeurd dan was dit raadsvoorstel misschien helemaal niet nodig geweest omdat er dan geen of veel minder wateroverlast zou zijn geweest op het Diepengoor..

Voorzitter bedankt dat u mij deze gelegenheid heeft geboden en indien u of de overige commissieleden nog vragen heeft dan wil ik die graag beantwoorden.

Henk Oortman

Diepengoor 22

7591 BW Denekamp.